

## 分電盤での短絡痕について

### 1. 発生日時

2026年3月14日午前4時0分

### 2. 概要

午前4時0分に発生した照明用ブレーカーの遮断について確認したところ、午前5時19分に第2加工棟第2-3階酸化ウラン取扱室(第1種管理区域)内の照明用分電盤のブレーカーに煤けた跡を見つけたため、公設消防等に通報した。公設消防による調査で短絡痕(ショートした痕跡)が確認され、午前9時15分に火災と判断された。なお、本事象による異臭、発煙、発火はなく、鎮火が消防によって確認されている。

遮断したブレーカーの系統は照明用であるため、加工施設の安全への影響はなく、従業員等のけが・被ばくもなかった。第1種管理区域は、3月13日に核燃料物質の適切な除去・閉じ込めを確認した後、施設の通常的使用を停止した状態にあったことから、施設内外への放射性物質の漏えい等、周辺環境への影響はなかった。

### 3. 原因

当該ブレーカーが煤けた原因は、銅バー(ブスバー)間の短絡が発生したことで過電流が流れ、強制的に接点が開放されたことによってアークが発生したことか、接触抵抗の高い接点部が発熱したことによると考えられる。

銅バー間の短絡の原因については、盤内に短絡の原因になったと思われる異常(異物、虫や小動物、埃やゴミ、結露等)が確認されず、盤内の配線について、絶縁抵抗を測定したが異常がなかったため、追加の調査を進めている。

