

## 工事概要

本工事は、給水管  $\phi 20\text{LP}$  経年劣化漏水を修理したものである。

宅内  $\text{CO}=10\text{cm}$  掘削寸法  $1.0\text{m}\times 0.5\text{m}$  ( $0.5\text{ m}^2$ )  $\text{H}=0.5\text{m}$

## 施行条件

- ・  $\phi 20\text{LP}$  の漏水箇所を撤去し、 $\phi 20\text{SSP}$  で布設替えを行い、1次側に止水栓を設置する部分修理を行った。
- ・ 昼施工、宅地内、 $\text{CO}$  舗装取りこわし、 $\text{CO}$  復旧、発生土埋戻し、人力施工、圧着凍結、水替工、止水栓きょう設置、材料は配管図参照。

## 配管図



