

区 分	内 容
発生時期	令和4年3月 午前11時5分頃
業 種	水道施設業
発生状況	管布設の掘削作業中に片側の地山が崩れ、管路内にいた作業員が崩れた土砂と地山の間に挟まれ負傷した。
当該事業者の 今後の対策	・地山状況を把握する安全監視員の配置。 ・山留作業の指示があるまで開口部には入らない。 ・確実な山留実施。