






温室 外周状況1

台風前



台風前




温室 状況写真①



台風前

内部状況①




内部状況③



カーテン巻き上げ機

内部状況②

温室 状況写真②



内部状況④




内部状況⑥









内部状況⑤

温室 平面図




温室 立面图









温室 外周状況1

台風後



温室 外周状況2



温室 状況写真①



天井状況①



天井状況②




天井状況③




天井状況④

温室 状況写真②

台風後



内部状況①



内部状況②



内部状況③



内部状況④


温室 状況写真③



内部状況⑤



内部状況⑥



内部状況⑦



内部状況⑧

温室 状況写真④



台風後

消防設備：報知器

内部状況⑨



遮光カーテン開閉器

内部状況⑩




天窗開閉器

内部状況⑪ 全体



内部状況⑫ 全体

温室 平面図



温室 立面图

