

## ◎南体育会館競技場天井化粧板の一部落下について

### 1. 事故の状況について

発生日時：平成 28 年 6 月 13 日（月）12:30 頃

事故状況：競技場の天井化粧板の一部（約 50cm×30cm・厚さ約 8～15mm・約 600g）が落下

- ・落下時に競技場の利用者はなく、スタッフも競技場にはいなかった。
- ・競技場観覧席で作業中のスタッフが、落下音で事故に気付いた。

事故原因：屋根からの雨漏りにより、水を含んだ化粧板が、自重で落下したと思われる。

### 2. 事故による利用者への影響について

- ・ 6 月 24 日（金）まで競技場の利用を停止し、点検・補修を行った。
  - ・ 停止期間中の利用予約は、32 団体、46 件であった。
- 全ての予約団体に連絡し、使用料は全額返金した。

### 3. 補修等の対応について

ローリングタワーの足場を組み、天井全面の化粧板を打診により点検し、浮きが生じている化粧板を剥離するとともに、雨漏りのシミが生じている下地を交換した。

また、屋根の雨漏りについては、防水シート等による応急的な補修を行った。

なお、本年 9 月以降、公共建築課による屋根の補修工事を予定している。