

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和6年9月

(2) 評価の方法

本市教育委員会事務局内において事後評価を実施した。評価結果については、本市のホームページ上にて公表する。

4. 総合的な所見

校舎等躯体の耐震化はすでに完了し、避難路の整備など、地震、津波等の災害に備えるための整備は着実に実施できている。しかし、非構造部材の耐震対策はまだ完了しておらず、引き続き取り組んでいく必要がある。

また、施設の老朽化にともない、トイレ環境の改善、アスベストを含有する建材の撤去、空調機器の改修など、取り組まなければならない課題は数多くある。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した ☒ 達成できなかった

【所見】

浦郷小学校ほか11校において、非構造部材の耐震対策として各種工事を実施した。

- ・浦郷小学校＝校舎内建具の改修工事を実施
- ・明浜小学校ほか3校＝外壁及びその仕上げ材の剥落・落下防止工事を実施
- ・小原台小学校ほか6校＝体育館の昇降式照明の改修工事を実施

また、久里浜小学校ほか1校において、防災機能強化事業を計画したが工期の確保が困難となり、やむを得ず延期となったため、引き続き計画的に取り組んでいく

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した ☐ 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 ☒ 目標を達成した ☐ 達成できなかった

【所見】

長浦小学校ほか2校において、教育環境の質の向上を図るため、洋式化を中心としたトイレの改修工事を実施した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 ☒ 目標を達成した ☐ 達成できなかった

【所見】

桜小学校において、施設の特性に配慮した教育環境の充実を図るため、給食室空調の改修工事を実施した。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業 区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施なかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
浦郷小学校	(2)	35	防災機能強化	校	－	R05.02～R05.03	R5.10.25	工期の確保が困難だったため。実施時期の検討を行う。	
夏島小学校	(2)	35	防災機能強化	屋	－	R05.02～R05.03	R6.2.16		
夏島小学校(99期工事)	(2)	35	防災機能強化	屋	－	R05.02～R05.03	R6.2.16		
長浦小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	－	R05.02～R05.03	R5.11.27		
長浦小学校	(2)	35	防災機能強化	屋	－	R05.02～R05.03	R6.2.15		
田戸小学校	(2)	35	防災機能強化	屋	－	R05.02～R05.03	R6.2.13		
田戸小学校(99期工事)	(2)	35	防災機能強化	屋	－	－	－		
馬堀小学校	(2)	35	防災機能強化	屋	－	R05.02～R05.03	R6.2.14		
高坂小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	－	R05.02～R05.03	R5.11.28		
久里浜小学校	(2)	35	防災機能強化	屋	－	－	－		
久里浜小学校(99期工事)	(2)	35	防災機能強化	屋	－	－	－		
明浜小学校	(2)	35	防災機能強化	校	－	R05.02～R05.03	R6.2.16		
津久井小学校	(2)	35	防災機能強化	校	－	R05.02～R05.03	R6.2.27		
小原台小学校	(2)	35	防災機能強化	屋	－	R05.02～R05.03	R6.2.14		
小原台小学校(99期工事)	(2)	35	防災機能強化	屋	－	R05.02～R05.03	R6.2.14		
大矢部小学校	(2)	35	防災機能強化	屋	－	R05.02～R05.03	R6.2.15		
大矢部小学校(99期工事)	(2)	35	防災機能強化	屋	－	R05.02～R05.03	R6.2.15		
桜小学校	(2)	35	大規模改造(空調)	校	－	R05.02～R05.03	R5.10.10		
追浜中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	－	R05.02～R05.03	R5.11.16		
不入斗中学校	(2)	35	防災機能強化	屋	－	R05.02～R05.03	R6.1.31		
不入斗中学校(99期工事)	(2)	35	防災機能強化	屋	－	R05.02～R05.03	R6.1.31		
大楠中学校	(2)	35	防災機能強化	校	－	R05.02～R05.03	R6.3.15		
野比中学校	(2)	35	防災機能強化	校	－	R05.02～R05.03	R6.3.11		