

	内 容
発生時期	令和4年8月 15時40分頃
業 種	建築工事業
発生状況	グレーチング取外し作業中、作業床としていたグレーチングが外れ、作業員が階下に落下し負傷した。
当該事業者の 今後の対策	【対策】 ・事前に手すり等の落下防止設備を設置し、安全帯等の使用を徹底する。 ・グレーチングを再取付けする場合には、ドライエリア内に足場を設置し作業を行う。

	内 容
発生時期	令和4年12月 10時30分頃
業 種	管理業務委託
発生状況	機械室にて点検作業中に転倒し負傷した。
当該事業者の 今後の対策	【対策】 ・転倒した場所への安全標識(頭上、足元、通路、段差等)の増設。 ・管理導線確保のための排水管位置の検討。 ・KYミーティングや安全意識の再教育徹底。

	内 容
発生時期	令和5年2月 9時30分頃
業 種	水道施設工事業
発生状況	バックホウの運転手が後方確認しないまま、後退したバックホウ直近で誘導中の交通誘導員の左足に接触し負傷した。
当該事業者の 今後の対策	【対策】 ・重機の作業範囲内立入禁止の徹底、誘導なしでは後退しない。 ・工事機械・工事車両の死角を再確認する。 ・安全朝礼・KYで重点的に工事機械の災害例を取り上げる。