

【P F O S 等に係る国からの追加の情報提供（第 2 報）】

1. 新たに確認できた事項

- 5 月 4 日 米海軍横須賀基地の排水処理施設において、排水処理の業者が特異な泡を発見したため、5 月 9 日、米側においてサンプリングを実施。
- 6 月 27 日 サンプリング結果が判明したため、6 月 2 9 日、日本側に通報。
- 米海軍横須賀基地の排水処理施設内のサンプルの暫定値は、以下のとおり。

採取場所		P F O S	P F O A
生活排水ライン	入口	1 9 n g / L	不検出
	出口	1 0 0 n g / L	1 2 n g / L
産業排水ライン	入口	不検出	不検出
	出口	3 0 n g / L	2 7 n g / L

- 2. 水環境中の暫定目標値を超える P F O S 等が検出された理由は不明であり、泡が確認された後、サンプリング調査が判明するまでの間は、排水処理施設内の目視点検や施設内の消火設備の点検、関係者への聞き取り等の調査を実施。この間、消火システムの故障や特異な泡などは確認されておらず、通常通り排水を続けている。
- 3. 今後、米側において排水処理場内の排水の再サンプリングを実施し、分析を行い、結果が判明した後、速やかに日本政府に伝達予定。