

## 石綿（アスベスト）封じ込め作業及び 一部設備の供用停止について（お知らせ）

令和2年度に実施した公共施設の石綿（アスベスト）含有等調査により、船越老人福祉センターと秋谷老人福祉センターのボイラーの煙突に断熱材として、石綿（アスベスト）が含有されていることが判明しました。

直ちに健康被害が生じる状況ではありませんが、煙突の劣化が進んだ場合、石綿（アスベスト）が飛散する恐れがあるため、封じ込め作業を実施しました。

### 1. 封じ込め作業の概要

石綿（アスベスト）は煙突の断熱材に含有されているため、煙突上部の排気口（施設屋上）と煙突下部の点検口（施設1階）を金属板等で封鎖しました。

### 2. 作業実施による施設への影響

煙突を封鎖するため、ボイラー（熱源）が使用できなくなります。

このため、ボイラーを使用している設備（全館暖房、入浴施設（浴槽・シャワー）など）の供用を停止します。

秋谷老人福祉センターは各室にエアコンが設置されており、ボイラー停止後も室温の調整は可能です。

ご利用の皆様には、ご不便をおかけしますが、ご理解いただきますようお願いいたします。