

2025 年 7 月 2 日の火災発見から鎮火確認までの時系列

15:00 頃：作業者がスラッジ乾燥機からの異臭に気づき、スラッジ乾燥機の停止操作を行い、上長へ連絡。上長は現場へ急行し、作業者と一緒に監視を開始。

15:30：異臭が継続し、スラッジ乾燥機の扉の隙間から煙が放出される事態となり、火災と判断し 119 番通報。

15:38：防災本部の要員を招集する旨の放送を実施。

15:47：防災本部を立ち上げ、防災本部による対応を開始。

15:50：横須賀市南消防署殿が到着し、南消防署殿との連携を開始。

15:51：現場の職場地区隊（自衛消防組織）による粉末消火器による消火を開始。

16:03：火勢を鎮圧。

16:09：煙の消失を確認。

18:43：横須賀市南消防署殿にて鎮火を確認。

