

工事概要


本工事は、給水管 $\phi 20\text{LP}$ 経年劣化漏水を修理したものである。

宅内 C0=10cm 掘削寸法 $1.0\text{m} \times 0.5\text{m}$ (0.5 m^2) H=0.5m

施行条件

- $\phi 20\text{LP}$ の漏水箇所を撤去し、 $\phi 20\text{SSP}$ で布設替えを行い、1次側に止水栓を設置する部分修理を行った。
- 昼施工、宅地内、C0 舗装取りこわし、C0 復旧、発生土埋戻し、人力施工、圧着凍結、水替工、止水栓きょう設置、材料は配管図参照。

配管図



単価契約システム 工事計算書

工事種別

給水装置緊急修繕工事単価契約

本工事は、給水管φ20LP経年劣化漏水を修理したものである。
※別紙工事概要参照