

横須賀ごみ処理施設  
事後調査報告書（第7回）

令和3年3月

横須賀市



第16号様式（条例第68条、規則第57条関係）

事後調査報告書

令和3年3月30日

神奈川県知事殿

郵便番号 238-8550

住所 横須賀市小川町11番地

名称 横須賀市

代表者 横須賀市長 上地 克明

電話番号 046-822-4000



神奈川県環境影響評価条例第68条の規定により次のとおり報告します。

対象事業の名称	横須賀ごみ処理施設
事後調査計画等の進捗状況	別添1のとおり
事後調査等の内容	大気汚染 別添2のとおり 騒音 別添3のとおり
事後調査等の結果	振動 別添4のとおり 悪臭 別添5のとおり
調査等の結果との検証結果	植物 別添6のとおり 景観 別添7のとおり
事後調査等の結果に基づいて対策を講じた場合は、その内容	
事後調査等の受託者	大気汚染・騒音・振動・悪臭・景観 住所：神奈川県横浜市戸塚区秋葉町15番 名称：ムラタ計測器サービス株式会社 代表者：代表取締役 村田 叔彦  植物 住所：東京都豊島区東池袋3丁目1番1号 名称：一般財団法人日本気象協会 代表者：事業本部長 辻本 浩史
備考	

## 目 次

	頁
別添 1 事後調査計画等の進捗状況 .....	1
1-1 事業の概要 .....	1
1-2 事後調査項目 .....	7
1-3 事後調査計画等の進捗状況 .....	8
別添 2 大気汚染 .....	11
2-1 事後調査の内容 .....	11
2-2 事後調査の結果 .....	14
2-3 調査等の結果との検証結果 .....	22
別添 3 騒音 .....	25
3-1 事後調査の内容 .....	25
3-2 事後調査の結果 .....	29
3-3 調査等の結果との検証結果 .....	32
別添 4 振動 .....	35
4-1 事後調査の内容 .....	35
4-2 事後調査の結果 .....	36
4-3 調査等の結果との検証結果 .....	39
別添 5 悪臭 .....	41
5-1 事後調査の内容 .....	41
5-2 事後調査の結果 .....	42
5-3 調査等の結果との検証結果 .....	45
別添 6 植物 .....	47
6-1 事後調査等の内容 .....	47
6-2 事後調査等の結果 .....	48
6-3 調査等の結果との検証結果 .....	50
別添 7 景観 .....	59
7-1 事後調査の内容 .....	59
7-2 事後調査の結果 .....	62
7-3 調査等の結果との検証結果 .....	65
資料編	
1. ツルギキョウの活着状況確認 .....	資-1