

LINE『発見』機能(道路損傷)受付状況 (4月分)

R5.5.9現在

No.	通報番号	受付日	場 所	対応状況	分類	内容
1	ICR-00001499	2023/04/02	衣笠栄町	完了	カーブミラー	曲がっている
2	ICR-00001501	2023/04/03	不入斗町	作業中	街路樹・除草	倒木処理
3	ICR-00001502	2023/04/03	大矢部	完了	車道路面	民有地指導要望
4	ICR-00001503	2023/04/03	大矢部	完了	道路その他	舗装破損
5	ICR-00001504	2023/04/03	大矢部	完了	側溝・樹	側溝閉塞
6	ICR-00001505	2023/04/03	森崎	完了	側溝・樹	側溝閉塞
7	ICR-00001506	2023/04/04	武	完了	車道路面	舗装破損
8	ICR-00001510	2023/04/05	大矢部	完了	車道路面	舗装破損
9	ICR-00001511	2023/04/06	西逸見町	作業中	街路樹・除草	除草・剪定要望
10	ICR-00001512	2023/04/07	衣笠栄町	完了	街路樹・除草	枝が道路に落ちてきそう
11	ICR-00001514	2023/04/07	鷹取	完了	側溝・樹	側溝破損
12	ICR-00001515	2023/04/08	池上	完了	車道路面	舗装破損
13	ICR-00001516	2023/04/08	長井	完了	カーブミラー	曲がっている
14	ICR-00001517	2023/04/09	平成町	完了	車道路面	舗装破損
15	ICR-00001519	2023/04/09	芦名	作業中	道路その他	その他
16	ICR-00001520	2023/04/10	鴨居	作業中	道路その他	枝が道路に落ちてきそう
17	ICR-00001521	2023/04/11	田戸台	対応不可	歩道路面	その他
18	ICR-00001522	2023/04/11	池上	完了	道路その他	その他
19	ICR-00001525	2023/04/13	大津町	完了	道路その他	崖崩れ
20	ICR-00001526	2023/04/14	日の出町	作業中	街路樹・除草	カラスの巣の処理
21	ICR-00001527	2023/04/15	公郷町	対応不可	歩道路面	白線不備
22	ICR-00001528	2023/04/15	公郷町	完了	カーブミラー	曲がっている
23	ICR-00001529	2023/04/16	衣笠栄町	作業中	歩道路面	道路付属施設破損
24	ICR-00001530	2023/04/17	久里浜	作業中	歩道路面	点字ブロック(プレート)破損
25	ICR-00001533	2023/04/18	馬堀町	完了	照明灯	照明灯不点灯
26	ICR-00001534	2023/04/19	根岸町	対応不可	道路その他	道路付属施設破損・不備
27	ICR-00001535	2023/04/20	坂本町	対応不可	道路その他	道路付属施設破損・不備
28	ICR-00001536	2023/04/20	森崎	対応不可	歩道路面	白線不備
29	ICR-00001540	2023/04/22	若松町	完了	車道路面	舗装破損
30	ICR-00001544	2023/04/23	鴨居	完了	カーブミラー	強風で揺れている
31	ICR-00001545	2023/04/23	芦名	作業中	道路その他	道路付属施設破損・不備
32	ICR-00001550	2023/04/24	芦名	作業中	車道路面	舗装破損
33	ICR-00001551	2023/04/24	芦名	作業中	車道路面	舗装破損
34	ICR-00001557	2023/04/27	汐入町	作業中	側溝・樹	舗装破損
35	ICR-00001560	2023/04/29	津久井	作業中	車道路面	舗装破損
36	ICR-00001561	2023/04/29	佐原	作業中	車道路面	舗装破損
37	ICR-00001562	2023/04/30	池田町	作業中	車道路面	舗装破損