

LINE『発見』機能(道路損傷)受付状況(9月分)

R5.10.23現在

No.	通報番号	受付日	場所	対応状況	分類	内容
266	ICR-00001912	2023/09/01	東浦賀	完了	道路その他	その他
267	ICR-00001915	2023/09/02	東浦賀	完了	車道路面	舗装破損
268	ICR-00001916	2023/09/03	日の出町	完了	照明灯	照明灯不点灯
269	ICR-00001917	2023/09/03	米が浜通	完了	照明灯	照明灯不点灯
270	ICR-00001919	2023/09/04	浦賀	対応不可	側溝・樹	側溝破損
271	ICR-00001920	2023/09/04	浦賀	対応不可	側溝・樹	側溝破損
272	ICR-00001921	2023/09/04	走水	作業中	側溝・樹	側溝閉塞
273	ICR-00001922	2023/09/04	久比里	作業中	道路その他	その他
274	ICR-00001923	2023/09/05	野比	対応不可	道路その他	白線不備
275	ICR-00001924	2023/09/05	日の出町	作業中	街路樹・除草	その他
276	ICR-00001925	2023/09/05	三春町	対応保留	街路樹・除草	除草・剪定要望
277	ICR-00001926	2023/09/06	日の出町	対応保留	道路その他	不法投棄
278	ICR-00001928	2023/09/06	浦賀	対応不可	車道路面	その他
279	ICR-00001929	2023/09/06	桜が丘	対応不可	車道路面	その他
280	ICR-00001930	2023/09/09	久里浜	完了	車道路面	舗装破損
281	ICR-00001933	2023/09/09	湘南鷹取	完了	街路樹・除草	除草・剪定要望
282	ICR-00001934	2023/09/09	長浦町	対応不可	道路その他	除草・剪定要望
283	ICR-00001935	2023/09/10	池田町	完了	道路その他	除草・剪定要望
284	ICR-00001936	2023/09/10	武	対応不可	側溝・樹	側溝破損
285	ICR-00001937	2023/09/10	林	完了	車道路面	舗装破損
286	ICR-00001938	2023/09/10	野比	対応不可	道路その他	道路付属施設破損・不備
287	ICR-00001939	2023/09/10	東逸見町	完了	道路その他	舗装破損
288	ICR-00001940	2023/09/11	芦名	完了	道路その他	除草・剪定要望
289	ICR-00001942	2023/09/12	芦名	完了	側溝・樹	側溝破損
290	ICR-00001943	2023/09/12	佐島の丘	完了	道路その他	道路付属施設破損・不備
291	ICR-00001945	2023/09/13	吉井	完了	車道路面	舗装破損
292	ICR-00001947	2023/09/13	ハイランド	対応不可	道路その他	除草・剪定要望
293	ICR-00001948	2023/09/13	二葉	完了	照明灯	照明灯不点灯
294	ICR-00001949	2023/09/13	坂本町	作業中	歩道路面	道路付属施設破損
295	ICR-00001950	2023/09/13	若宮台	対応不可	車道路面	路面清掃依頼
296	ICR-00001951	2023/09/14	小矢部	作業中	歩道路面	舗装破損
297	ICR-00001952	2023/09/14	小矢部	完了	道路その他	道路付属施設破損・不備
298	ICR-00001956	2023/09/16	池田町	対応保留	照明灯	照明灯不点灯
299	ICR-00001957	2023/09/17	根岸町	完了	照明灯	照明灯不点灯
300	ICR-00001958	2023/09/18	小原台	作業中	街路樹・除草	除草・剪定要望
301	ICR-00001959	2023/09/18	舟倉	完了	照明灯	照明灯不点灯
302	ICR-00001960	2023/09/18	久里浜	完了	照明灯	照明灯不点灯
303	ICR-00001963	2023/09/18	長瀬	完了	照明灯	照明灯不点灯
304	ICR-00001964	2023/09/19	池田町	作業中	歩道路面	舗装破損
305	ICR-00001967	2023/09/19	秋谷	対応不可	車道路面	舗装破損
306	ICR-00001968	2023/09/19	秋谷	対応不可	車道路面	舗装破損
307	ICR-00001969	2023/09/19	内川	対応保留	照明灯	照明灯不点灯
308	ICR-00001970	2023/09/19	内川	対応保留	照明灯	照明灯不点灯
309	ICR-00001971	2023/09/19	佐原	対応保留	照明灯	照明灯不点灯
310	ICR-00001972	2023/09/19	内川	完了	照明灯	照明灯不点灯
311	ICR-00001973	2023/09/19	内川	完了	照明灯	照明灯不点灯
312	ICR-00001974	2023/09/19	佐原	完了	照明灯	照明灯不点灯
313	ICR-00001975	2023/09/19	佐原	完了	照明灯	照明灯不点灯
314	ICR-00001976	2023/09/19	佐原	完了	照明灯	照明灯不点灯
315	ICR-00001977	2023/09/20	佐原	作業中	歩道路面	舗装破損
316	ICR-00001979	2023/09/20	内川新田	対応不可	車道路面	白線不備
317	ICR-00001980	2023/09/20	内川	作業中	車道路面	道路付属施設損傷
318	ICR-00001981	2023/09/20	野比	完了	側溝・樹	側溝閉塞
319	ICR-00001982	2023/09/20	久里浜	作業中	道路その他	その他
320	ICR-00001983	2023/09/20	深田台	作業中	街路樹・除草	除草・剪定要望
321	ICR-00001986	2023/09/21	野比	完了	カーブミラー	曲がっている

No.	通報番号	受付日	場 所	対応状況	分類	内容
322	ICR-00001987	2023/09/21	秋谷	対応不可	車道路面	舗装破損
323	ICR-00001988	2023/09/22	池田町	完了	歩道路面	舗装破損
324	ICR-00001991	2023/09/23	平成町	作業中	街路樹・除草	除草・剪定要望
325	ICR-00001993	2023/09/23	上町	作業中	街路樹・除草	除草・剪定要望
326	ICR-00001994	2023/09/24	深田台	対応不可	車道路面	舗装破損
327	ICR-00001995	2023/09/24	林	完了	車道路面	舗装破損
328	ICR-00001996	2023/09/24	長沢	作業中	街路樹・除草	除草・剪定要望
329	ICR-00001997	2023/09/25	久里浜	完了	車道路面	舗装破損
330	ICR-00001998	2023/09/25	津久井	作業中	側溝・樹	側溝破損
331	ICR-00002000	2023/09/25	湘南鷹取	作業中	道路その他	除草・剪定要望
332	ICR-00002002	2023/09/26	大矢部	完了	カーブミラー	曲がっている
333	ICR-00002003	2023/09/26	芦名	対応不可	道路その他	白線不備
334	ICR-00002004	2023/09/26	芦名	完了	街路樹・除草	除草・剪定要望
335	ICR-00002005	2023/09/26	森崎	作業中	街路樹・除草	除草・剪定要望
336	ICR-00002006	2023/09/26	森崎	作業中	街路樹・除草	除草・剪定要望
337	ICR-00002007	2023/09/26	追浜東町	対応不可	歩道路面	舗装破損
338	ICR-00002008	2023/09/26	久里浜	完了	車道路面	道路付属施設損傷
339	ICR-00002009	2023/09/26	衣笠栄町	対応不可	車道路面	舗装破損
340	ICR-00002011	2023/09/27	湘南鷹取	作業中	街路樹・除草	除草・剪定要望
341	ICR-00002012	2023/09/27	内川新田	作業中	街路樹・除草	除草・剪定要望
342	ICR-00002013	2023/09/28	佐原	作業中	街路樹・除草	除草・剪定要望
343	ICR-00002014	2023/09/28	浦賀	作業中	街路樹・除草	除草・剪定要望
344	ICR-00002015	2023/09/29	桜が丘	作業中	車道路面	舗装破損
345	ICR-00002019	2023/09/30	ハイランド	作業中	歩道路面	舗装破損
346	ICR-00002021	2023/09/30	平成町	作業中	道路その他	照明灯機能不全