

鷹取山ハイキングコースの通行止めについて、現場の状況をご報告いたします。

(令和7年12月5日)

令和7年6月8日および同月26日に発生した岩石崩落を受け、これまで再発防止と安全確保を目的に、周辺樹木の伐採や現地の経過観察を行ってまいりました。

伐採後の現地確認では、新たな亀裂やオーバーハングが確認されており、更なる崩落や転石落下の危険性が否定できないことから、現状では通行の安全が十分に確保できているとは言い難く、通行止めを継続せざるを得ない状況です。

長期間ご利用をお待ちいただいている皆さまにはご不便をおかけし誠に申し訳ありませんが、今後も現場の状況を注意深く監視し、皆さまの安全を第一に対応してまいりますので、ご理解とご協力のほど、よろしくお願ひいたします。

