

# 空間放射線量測定結果（下町浄化センター）【2017. 9~2018. 3】



- ① 正門
- ② 電気棟・焼却炉監視棟間の門
- ③ 海辺つり公園放流口側
- ④ 4系最終沈殿池側道路
- ⑤ 三春公園脇1系水処理棟屋上
- ⑥ 4号焼却炉北東
- ⑦ 平成町正門
- ⑧ 平成町南東
- ⑨ 平成町東

(単位：マイクロシーベルト/時)

測定日	敷地境界								
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
<2018年>									
3月7日	0.06	0.06	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04
2月7日	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.06	0.05
1月12日	0.06	0.06	0.04	0.06	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05
<2017年>									
12月5日	0.06	0.06	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	0.04
11月6日	0.06	0.06	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.06	0.04
10月5日	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.06	0.04	0.05	0.05
9月5日	0.05	0.06	0.04	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05