


空間放射線量測定結果（下町浄化センター）【2011.6-2011.9】



- | | |
|---------------------|--|
| ① 正門 | ⑨ 4系最終沈殿池側道路 |
| ② 電気棟・焼却炉監視棟間の門 | ⑩ 雨水滞水池川道路 |
| ③ よこすか海岸通り4号焼却炉側 | ⑪ 三春公園脇1系水処理棟屋上 |
| ④ よこすか海岸通りトンボの王国出入口 | ア 脱水機棟 |
| ⑤ トンボの王国3系藩王タンク側出入口 | イ 4号焼却炉 |
| ⑥ よこすか海岸通り最初沈殿池側 | ウ 2・3号焼却炉 |
| ⑦ 海辺つり公園最初沈殿池側 | A (沈殿池ポンプ棟焼却灰収納袋表面・保管室扉東側・保管室扉南側・保管室扉西側) |
| ⑧ 海辺つり公園放流口側 | B (水処理棟焼却灰収納袋表面・保管室扉北側・保管室扉南側) |

(単位：マイクロシーベルト/時)

測定日	敷地境界											場内			保管場所						
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	ア	イ	ウ	A			B			
<2011年>																					
9月15日	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	-	0.63	0.59	0.84	-	0.22	0.22
8月24日	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	-	0.62	0.58	0.84	-	0.20	0.19
8月11日	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	-	0.64	0.65	0.93	-	0.20	0.22
7月21日	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.08	0.07	-	0.65	0.68	1.15	-	0.22	0.22
7月1日	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.06	0.07	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.08	-	0.52	0.57	0.83	-	0.20	0.26
6月17日	0.09	0.08	0.08	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.05	0.08	0.08	0.08	0.08	-	-	-	-	-	-	-
6月14日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.90	0.25	0.25
6月10日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.26	0.70	0.55	1.65	-	-	-
6月7日	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.06	0.06	0.08	0.07	-	0.08	0.07	0.07	1.93	0.27	0.25	1.40	-	-	-