



1 案内図



2 位置図



3 状況写真



写真1 発生場所（崩落箇所）



写真2 落石防止網のアンカーが外れた状況



写真3 倒木が歩道をふさいだ状況
およびフェンスの被害状況



写真4 車線減少や歩行者の通行規制の状況