

## 市立学校の耐震化状況一覧

### 【前提】

S56年に建築基準法の耐震基準が改正され、それ以前に建設された建物については「耐震性無し」それ以後に建設された建物については「耐震性有り」とされています。そのため、耐震基準改正前に建設された建物について、耐震診断を行うことで建物の耐震性を判断し、耐震性が確保されていない建物について耐震補強を実施しています。

### 【用語の解説】

- 1 「構造」欄に「R」とあるのは鉄筋コンクリート造を、「S」とあるのは鉄骨造をいいます。
- 2 「区分」欄に「旧耐震」とあるのは、新耐震基準施行以前に建築されたものを、「新耐震」とあるのは新耐震基準施行後に建築されたものをいいます。
- 3(1) 「区分」欄に「新耐震」とあるものは、耐震性があるため、「区分」から右の各欄はすべて「－」となっています。
- 3(2) 「区分」欄に「旧耐震」とあるもののうち、改修済みのものについては、「改修済」と記載した上で、改修後のIs値及びq値(それぞれの意味については後述)を記載しています。
- 4 「Is値」とは、構造耐震指標であり、建物の耐震性能(地震に対する安全性)を表すもので、その値が大きいほど耐震性能が高いことを意味します。Is値が0.6以上で耐震性があるとされています。
- 5 「q値」とは、保有水平耐力に係る指標であり、地震による水平方向の力に対して建物に対応する強さを表すもので、その値が大きいほどよく、1.0以上で耐震性があるとされます。

学校名	建物	建築年月	構造	階数	面積〔㎡〕	区分	耐震診断		改修後	
							IS	q	IS	q
追浜小学校	校舎1	S51.3	R	3	1,036	旧耐震	改修済		0.74	1.27
	校舎2	S53.3	R	3	2,059	旧耐震	改修済		0.73	1.43
	校舎3	S56.2	R	3	1,450	旧耐震	0.72	1.53	－	－
	体育館	S37.3	S	1	445	旧耐震	改修済		0.75	1.36
夏島小学校	校舎1	S30.10	R	3	1,384	旧耐震	改修済		0.90	3.07
	校舎2	S34.3	R	3	1,097	旧耐震	改修済		0.85	1.20
	校舎3	S53.2	R	3	1,845	旧耐震	改修済		0.72	2.40
	校舎4	S62.3	R	3	592	新耐震	－	－	－	－
	体育館	S41.2	S	1	490	旧耐震	改修済		0.75	2.31
浦郷小学校	校舎1	S39.1	R	3	1,195	旧耐震	改修済		0.71	1.97
	校舎2	S43.3	R	3	792	旧耐震	改修済		0.74	2.67
	校舎3	S45.3	R	3	792	旧耐震	改修済		0.74	2.67
	校舎4	S48.3	R	3	1,618	旧耐震	改修済		0.71	2.57
	校舎5	S51.3	R	3	395	旧耐震	改修済		0.71	1.97
	校舎6	S56.3	R	3	1,062	旧耐震	0.96	1.30	－	－
	校舎7	H27.1	S	2	938	新耐震	－	－	－	－
	体育館	S49.3	S	1	599	旧耐震	0.74	2.31	－	－
鷹取小学校	校舎1	S50.3	R	4	3,545	旧耐震	改修済		0.71	1.07
	校舎2	S54.2	R	4	1,899	旧耐震	改修済		0.74	2.00
	校舎3	S56.3	R	4	1,186	旧耐震	改修済		0.80	1.77
	体育館	S53.3	S	1	645	旧耐震	0.77	1.41	－	－
船越小学校	校舎1	S41.3	R	3	1,133	旧耐震	改修済		0.76	1.23
	校舎2	S43.3	R	3	528	旧耐震	改修済		0.76	1.23
	校舎3	S48.3	R	3	934	旧耐震	改修済		0.76	1.23
	校舎4	S51.3	R	4	1,729	旧耐震	改修済		0.76	1.03
	体育館	S53.2	S	1	635	旧耐震	改修済		0.90	2.76
田浦小学校	校舎1	S28.11	R	3	1,190	旧耐震	改修済		0.78	2.80
	校舎2	S35.3	R	3	983	旧耐震	改修済		0.78	2.80
	校舎3	S43.3	R	3	765	旧耐震	改修済		0.77	2.40
	校舎4	S46.3	R	3	1,018	旧耐震	改修済		0.77	2.40
	体育館	S49.3	S	1	509	旧耐震	改修済		0.89	2.76
長浦小学校	校舎1	H4.1	R	4	2,010	新耐震	－	－	－	－
	校舎2	H4.1	R	2	639	新耐震	－	－	－	－
	校舎3	H4.1	R	4	2,183	新耐震	－	－	－	－
	体育館	H4.3	R	2	771	新耐震	－	－	－	－

学校名	建物	建築年月	構造	階数	面積[m <sup>2</sup> ]	区分	耐震診断		改修後	
							IS	q	IS	q
逸見小学校	校舎1	S32.3	R	3	1,232	旧耐震	改修済		0.76	1.47
	校舎2	S33.2	R	3	1,353	旧耐震	改修済		0.76	1.47
	校舎3	S46.3	R	3	610	旧耐震	改修済		0.71	2.37
	体育館	S49.3	S	1	440	旧耐震	改修済		0.73	1.29
沢山小学校	校舎1	S36.2	R	3	1,076	旧耐震	改修済		0.85	1.57
	校舎2	S43.3	R	3	865	旧耐震	改修済		0.85	1.57
	校舎3	S54.3	R	2	287	旧耐震	0.88	3.93	-	-
	体育館	S43.3	S	3	476	旧耐震	改修済		0.85	1.88
桜小学校	校舎1	S56.9	R	4	3,251	新耐震	-	-	-	-
	校舎2	H12.1	R	4	1,773	新耐震	-	-	-	-
	校舎3	H12.1	R	4	611	新耐震	-	-	-	-
	体育館	H12.1	R	4	1,104	新耐震	-	-	-	-
汐入小学校	校舎1	S39.1	R	3	1,117	旧耐震	改修済		0.72	2.43
	校舎2	S41.3	R	3	792	旧耐震	改修済		0.72	2.43
	校舎3	S45.3	R	3	962	旧耐震	改修済		0.72	2.43
	校舎4	S46.1	R	3	977	旧耐震	改修済		0.78	2.67
	体育館	S49.3	S	1	472	旧耐震	0.76	1.38	-	-
諏訪小学校	校舎1	H24.8	R	4	3,058	新耐震	-	-	-	-
	校舎2	H24.8	R	4	2,941	新耐震	-	-	-	-
	校舎3	H24.8	R	4	441	新耐震	-	-	-	-
	体育館	H24.8	R	4	918	新耐震	-	-	-	-
田戸小学校	校舎1	S32.3	R	3	1,411	旧耐震	改修済		0.77	1.60
	校舎2	S33.1	R	3	1,298	旧耐震	改修済		0.77	1.60
	校舎3	S36.2	R	3	126	旧耐震	改修済		0.71	2.50
	校舎4	S45.3	R	3	1,709	旧耐震	改修済		0.71	2.50
	校舎5	H16.3	R	3	680	新耐震	-	-	-	-
	体育館	S53.2	S	1	634	旧耐震	改修済		1.57	4.83
山崎小学校	校舎1	S43.3	R	3	788	旧耐震	改修済		0.73	1.23
	校舎2	S47.3	R	3	846	旧耐震	改修済		0.73	1.23
	校舎3	S50.3	R	3	758	旧耐震	改修済		0.73	1.23
	校舎4	S54.3	R	4	2,846	旧耐震	改修済		0.72	1.23
	体育館	S41.3	S	1	561	旧耐震	改修済		0.89	3.21
豊島小学校	校舎1	S31.2	R	3	1,486	旧耐震	改修済		0.69	2.43
	校舎2	S32.3	R	3	1,426	旧耐震	改修済		0.69	2.43
	校舎3	S34.3	R	3	1,048	旧耐震	改修済		0.80	2.80
	校舎4	S38.3	R	3	117	旧耐震	改修済		0.98	4.50
	校舎5	S43.3	R	2	994	旧耐震	改修済		0.64	2.83
	校舎6	H11.3	S	2	108	新耐震	-	-	-	-
	体育館	S40.3	R	1	972	旧耐震	改修済		0.88	1.10
鶴久保小学校	校舎1	S44.12	R	3	1,065	旧耐震	改修済		0.72	1.03
	校舎2	S48.3	R	1	697	旧耐震	改修済		0.72	1.03
	校舎3	S53.3	R	4	1,719	旧耐震	改修済		0.71	1.07
	校舎4	S57.9	R	3	1,907	新耐震	-	-	-	-
	校舎5	S57.9	R	3	1,401	新耐震	-	-	-	-
	校舎6	S57.9	R	2	55	新耐震	-	-	-	-
	体育館	S51.2	S	1	644	旧耐震	改修済		0.96	2.97
公郷小学校	校舎1	S49.3	R	3	1,672	旧耐震	改修済		0.73	1.97
	校舎2	S50.3	R	4	1,993	旧耐震	改修済		0.71	1.47
	校舎3	S50.3	R	3	992	旧耐震	改修済		0.73	1.97
	校舎4	S55.1	R	3	1,332	旧耐震	改修済		0.88	1.33
	校舎5	S55.1	R	3	1,425	旧耐震	改修済		0.81	1.87
	体育館	S42.1	S	1	676	旧耐震	改修済		1.18	2.15

学校名	建物	建築年月	構造	階数	面積〔㎡〕	区分	耐震診断		改修後	
							IS	q	IS	q
池上小学校	校舎1	S53.12	R	4	1,099	旧耐震	改修済		0.79	1.67
	校舎2	S53.12	R	4	4,012	旧耐震	改修済		0.79	1.30
	校舎3	H24.7	S	3	1,171	新耐震	-	-	-	-
	体育館	S54.3	S	1	705	旧耐震	改修済		0.74	2.28
城北小学校	校舎1	S48.7	R	3	1,092	旧耐震	改修済		0.81	1.57
	校舎2	S52.2	R	3	1,570	旧耐震	改修済		0.82	1.43
	校舎3	S60.7	R	4	2,909	新耐震	-	-	-	-
	体育館	S43.3	S	1	648	旧耐震	改修済		0.75	1.36
旧平作小学校	校舎1	S48.3	R	3	2,531	旧耐震	改修済		0.72	1.17
	校舎2	S50.2	R	3	748	旧耐震	改修済		0.70	1.00
	校舎3	S55.3	R	3	868	旧耐震	改修済		0.82	1.13
	体育館	S52.1	S	1	644	旧耐震	改修済		0.93	2.86
衣笠小学校	校舎1	S33.1	R	3	1,179	旧耐震	改修済		0.74	1.17
	校舎2	S44.2	R	3	1,180	旧耐震	改修済		0.72	1.37
	校舎3	S48.3	R	3	1,408	旧耐震	改修済		0.72	1.37
	校舎4	S49.3	R	3	1,001	旧耐震	改修済		0.88	1.93
	体育館	S54.3	S	1	612	旧耐震	0.72	2.20	-	-
大矢部小学校	校舎1	S55.3	R	4	2,401	旧耐震	改修済		0.87	1.63
	校舎2	S55.3	R	4	2,681	旧耐震	改修済		0.91	1.50
	校舎3	S59.2	R	3	947	新耐震	-	-	-	-
	体育館	S56.1	S	1	713	旧耐震	改修済		0.82	2.52
森崎小学校	校舎1	S44.2	R	3	2,021	旧耐震	改修済		0.72	2.23
	校舎2	S47.3	R	3	1,098	旧耐震	改修済		0.79	1.73
	校舎3	S49.3	R	3	926	旧耐震	改修済		0.71	2.53
	校舎4	S51.2	R	3	1,321	旧耐震	改修済		0.71	2.53
	校舎5	S51.2	R	3	89	旧耐震	改修済		0.79	1.73
	校舎6	S51.2	R	2	54	旧耐震	1.28	1.43	-	-
	校舎7	S55.3	R	3	901	旧耐震	改修済		0.95	1.47
	体育館	S48.2	S	1	624	旧耐震	改修済		1.16	2.11
大津小学校	校舎1	S43.3	R	3	808	旧耐震	改修済		0.72	1.77
	校舎2	S46.2	R	3	799	旧耐震	改修済		0.72	1.77
	校舎3	S49.3	R	3	2,048	旧耐震	改修済		0.96	1.93
	校舎4	S51.3	R	3	1,167	旧耐震	改修済		1.02	1.77
	体育館	S56.2	S	1	699	旧耐震	改修済		0.86	2.65
根岸小学校	校舎1	S60.10	R	4	5,691	新耐震	-	-	-	-
	体育館	S39.2	S	1	613	旧耐震	改修済		0.73	1.33
走水小学校	校舎1	S50.3	R	4	2,939	旧耐震	改修済		0.84	1.90
	体育館	S50.3	R	1	460	旧耐震	改修済		0.92	1.93
馬堀小学校	校舎1	S47.3	R	3	1,126	旧耐震	改修済		0.74	1.10
	校舎2	S48.3	R	3	1,278	旧耐震	改修済		0.74	1.10
	校舎3	S53.10	R	3	2,593	旧耐震	改修済		0.75	2.60
	体育館	S51.2	S	1	576	旧耐震	改修済		1.75	3.50
望洋小学校	校舎1	S50.3	R	4	2,942	旧耐震	改修済		0.79	1.57
	校舎2	S53.2	R	4	2,143	旧耐震	改修済		0.80	1.30
	校舎3	S53.2	R	2	107	旧耐震	改修済		0.65	2.33
	体育館	S53.2	S	1	650	旧耐震	改修済		1.18	2.15
大塚台小学校	校舎1	H15.3	R	1	540	新耐震	-	-	-	-
	校舎2	H15.3	R	3	3,470	新耐震	-	-	-	-
	校舎3	H15.3	R	2	4,624	新耐震	-	-	-	-
	体育館	H15.3	R	2	1,286	新耐震	-	-	-	-
浦賀小学校	校舎1	S36.2	R	3	1,082	旧耐震	改修済		0.75	2.13
	校舎2	S38.3	R	3	1,026	旧耐震	改修済		0.75	2.13
	校舎3	S40.2	R	3	1,319	旧耐震	改修済		0.70	1.93
	校舎4	S49.3	R	3	431	旧耐震	改修済		0.70	1.67
	校舎5	S52.2	R	4	2,199	旧耐震	改修済		0.74	1.73
	体育館	S55.3	S	1	740	旧耐震	改修済		2.16	6.64

学校名	建物	建築年月	構造	階数	面積〔㎡〕	区分	耐震診断		改修後	
							IS	q	IS	q
小原台小学校	校舎1	S52.3	R	4	2,167	旧耐震	改修済		0.71	1.57
	校舎2	S52.3	R	4	1,761	旧耐震	改修済		0.71	2.00
	校舎3	S52.3	R	3	1,183	旧耐震	改修済		0.77	2.20
	校舎4	S57.2	R	3	822	新耐震	-	-	-	-
	体育館	S54.3	S	1	708	旧耐震	0.90	2.78	-	-
鴨居小学校	校舎1	S42.2	R	3	1,099	旧耐震	改修済		0.78	1.17
	校舎2	S46.1	R	3	1,295	旧耐震	改修済		0.78	1.17
	校舎3	S47.3	R	3	1,078	旧耐震	改修済		0.79	1.23
	校舎4	S50.3	R	3	773	旧耐震	改修済		0.79	1.23
	校舎5	S57.3	R	3	2,416	新耐震	-	-	-	-
高坂小学校	体育館	S43.2	S	1	624	旧耐震	改修済		0.87	1.08
	校舎1	S49.3	R	3	1,057	旧耐震	改修済		0.87	1.40
	校舎2	S51.3	R	3	1,556	旧耐震	改修済		0.87	1.40
	校舎3	S53.3	R	3	1,837	旧耐震	改修済		0.82	1.23
	校舎4	S53.3	R	3	880	旧耐震	改修済		0.90	1.40
	校舎5	S56.3	R	3	1,279	旧耐震	0.79	1.60	-	-
岩戸小学校	体育館	S52.2	S	1	643	旧耐震	0.98	3.02	-	-
	校舎1	S49.3	R	4	2,354	旧耐震	改修済		0.77	1.30
	校舎2	S51.2	R	4	1,227	旧耐震	改修済		0.75	1.43
	校舎3	S54.2	R	4	1,669	旧耐震	改修済		0.71	1.17
久里浜小学校	体育館	S53.1	S	1	661	旧耐震	改修済		1.18	2.15
	校舎1	S44.2	R	3	1,137	旧耐震	改修済		0.77	1.23
	校舎2	S48.3	R	3	1,218	旧耐震	改修済		0.77	1.23
	校舎3	S49.3	R	3	1,389	旧耐震	改修済		0.77	1.23
	校舎4	S51.1	R	3	1,331	旧耐震	改修済		0.98	1.63
	校舎5	S53.3	R	3	1,703	旧耐震	改修済		0.90	1.20
明浜小学校	体育館	S52.1	S	1	660	旧耐震	改修済		1.20	2.18
	校舎1	S46.3	R	3	1,198	旧耐震	改修済		0.72	2.57
	校舎2	S48.3	R	3	1,326	旧耐震	改修済		0.72	2.57
	校舎3	S49.3	R	3	649	旧耐震	0.78	2.83	-	-
	校舎4	S49.3	R	3	2,031	旧耐震	改修済		0.71	2.57
	校舎5	S53.2	R	3	162	旧耐震	0.78	2.83	-	-
	校舎6	S56.3	R	3	931	旧耐震	改修済		0.84	1.60
	校舎7	S56.3	R	2	102	新耐震	-	-	-	-
神明小学校	校舎8	S61.3	R	2	776	新耐震	-	-	-	-
	体育館	S42.1	S	2	613	旧耐震	改修済		0.75	1.36
	校舎1	S54.3	R	3	3,919	旧耐震	改修済		0.75	1.27
栗田小学校	校舎2	S54.3	R	3	1,913	旧耐震	改修済		0.73	1.60
	体育館	S55.2	S	1	749	旧耐震	改修済		0.93	2.86
	校舎1	S48.3	R	3	1,889	旧耐震	改修済		0.71	1.17
	校舎2	S50.2	R	4	2,753	旧耐震	改修済		0.73	2.60
	校舎3	S52.3	R	3	114	旧耐震	改修済		0.77	2.60
	校舎4	S52.3	R	3	660	旧耐震	改修済		0.77	2.77
野比小学校	校舎5	S52.3	R	3	582	旧耐震	改修済		0.73	2.63
	体育館	S52.3	S	1	665	旧耐震	改修済		1.18	2.15
野比東小学校	校舎1	S57.3	R	4	5,152	新耐震	-	-	-	-
	体育館	S58.2	S	1	825	新耐震	-	-	-	-
	校舎1	H8.2	R	4	2,527	新耐震	-	-	-	-
	校舎2	H8.2	R	4	1,748	新耐震	-	-	-	-
	校舎3	H8.2	R	2	1,362	新耐震	-	-	-	-
	校舎4	H8.3	R	2	212	新耐震	-	-	-	-
	体育館	H8.3	R	2	958	新耐震	-	-	-	-

学校名	建物	建築年月	構造	階数	面積[m <sup>2</sup> ]	区分	耐震診断		改修後	
							IS	q	IS	q
北下浦小学校	校舎1	S47.2	R	3	1,083	旧耐震	改修済		0.83	3.00
	校舎2	S49.11	R	3	1,275	旧耐震	改修済		0.76	2.80
	校舎3	S53.2	R	3	1,783	旧耐震	0.70	2.47	-	-
	校舎4	S59.3	R	2	972	新耐震	-	-	-	-
	体育館	S41.2	S	1	431	旧耐震	改修済		0.75	1.36
津久井小学校	校舎1	S51.4	R	4	2,012	旧耐震	改修済		0.77	1.43
	校舎2	S51.4	R	4	2,051	旧耐震	改修済		0.73	1.43
	校舎3	S55.2	R	4	1,935	旧耐震	改修済		0.74	1.23
	校舎4	S57.3	R	3	1,276	新耐震	-	-	-	-
	体育館	S54.2	S	1	698	旧耐震	0.79	2.42	-	-
長井小学校	校舎1	S51.3	R	3	1,265	旧耐震	改修済		0.78	1.27
	校舎2	S53.3	R	3	1,841	旧耐震	改修済		0.71	1.70
	校舎3	S55.3	R	3	1,025	旧耐震	改修済		0.71	1.57
	校舎4	S56.3	R	3	1,463	旧耐震	0.72	1.60	-	-
	体育館	S54.3	S	1	719	旧耐震	改修済		1.12	3.46
富士見小学校	校舎1	S55.3	R	3	3,094	旧耐震	0.75	1.30	-	-
	校舎2	S60.9	R	3	1,456	新耐震	-	-	-	-
	体育館	S41.2	S	1	631	旧耐震	改修済		0.72	1.31
武山小学校	校舎1	S47.3	R	3	1,067	旧耐震	改修済		0.77	2.77
	校舎2	S55.3	R	4	3,266	旧耐震	改修済		0.73	1.20
	校舎3	S59.10	R	3	2,320	新耐震	-	-	-	-
	体育館	H16.3	R	1	1,029	新耐震	-	-	-	-
荻野小学校	校舎1	S56.11	R	4	2,925	旧耐震	改修済		0.74	1.40
	校舎2	S56.11	R	3	2,303	旧耐震	改修済		0.78	1.33
	体育館	S58.2	S	1	717	新耐震	-	-	-	-
大楠小学校	校舎1	S50.2	R	3	2,000	旧耐震	改修済		0.78	1.30
	校舎2	S54.2	R	3	639	旧耐震	改修済		0.77	2.70
	校舎3	S58.9	R	3	2,093	新耐震	-	-	-	-
	体育館	S51.12	S	1	643	旧耐震	0.73	2.25	-	-
追浜中学校	校舎1	S56.3	R	4	3,457	旧耐震	改修済		0.76	1.17
	校舎2	S58.3	R	4	4,312	新耐震	-	-	-	-
	体育館	S40.2	S	1	740	旧耐震	改修済		0.75	1.36
	武道場	H1.3	R	2	652	新耐震	-	-	-	-
鷹取中学校	校舎1	S55.4	R	4	1,959	旧耐震	0.69	1.17	-	-
	校舎2	S55.4	R	4	2,774	旧耐震	改修済		0.76	1.30
	校舎3	S61.3	R	4	860	新耐震	-	-	-	-
	体育館	S56.2	S	1	871	旧耐震	改修済		0.83	2.55
	武道場	H10.3	R	1	617	新耐震	-	-	-	-
田浦中学校	校舎1	S42.2	R	3	1,606	旧耐震	改修済		0.75	2.73
	校舎2	S43.3	R	3	668	旧耐震	改修済		0.75	2.73
	校舎3	S61.11	R	4	4,047	新耐震	-	-	-	-
	体育館	S38.3	S	1	693	旧耐震	改修済		0.70	1.00
坂本中学校	校舎1	S39.1	R	3	1,181	旧耐震	改修済		0.76	2.30
	校舎2	S40.2	R	3	1,358	旧耐震	改修済		0.76	2.30
	校舎3	S43.3	R	3	837	旧耐震	改修済		0.92	2.20
	校舎4	S49.3	R	3	1,223	旧耐震	改修済		0.92	2.20
	校舎5	H19.3	S	2	230	新耐震	-	-	-	-
	校舎6	S58.7	R	4	2,792	新耐震	-	-	-	-
	校舎7	S58.7	R	4	2,744	新耐震	-	-	-	-
	体育館	S40.2	S	1	735	旧耐震	改修済		0.75	1.36
	体育館	S47.2	S	1	776	旧耐震	改修済		0.75	2.31
	武道場	S63.3	R	1	600	新耐震	-	-	-	-
不入斗中学校	校舎1	S49.3	R	3	1,359	旧耐震	改修済		0.88	2.40
	校舎2	S52.3	R	3	1,013	旧耐震	改修済		1.24	1.43
	校舎3	S55.2	R	4	2,708	旧耐震	改修済		0.83	1.27
	校舎4	S57.3	R	4	2,041	新耐震	-	-	-	-
	体育館	S41.2	S	1	860	旧耐震	改修済		1.18	2.15
	武道場	H7.3	R	1	639	新耐震	-	-	-	-

学校名	建物	建築年月	構造	階数	面積[m <sup>2</sup> ]	区分	耐震診断		改修後	
							IS	q	IS	q
常葉中学校	校舎1	S51.4	R	4	2,182	旧耐震	改修済		0.74	1.33
	校舎2	S51.4	R	4	1,541	旧耐震	改修済		0.75	1.27
	校舎3	S61.3	R	4	256	新耐震	-	-	-	-
	校舎4	S61.3	R	4	563	新耐震	-	-	-	-
	体育館	S53.2	S	1	796	旧耐震	改修済		0.97	1.76
公郷中学校	校舎1	S45.3	R	3	1,951	旧耐震	改修済		0.81	1.30
	校舎2	S47.3	R	4	1,364	旧耐震	改修済		0.74	1.00
	校舎3	S49.3	R	4	843	旧耐震	改修済		0.74	1.00
	校舎4	S52.2	R	3	697	旧耐震	改修済		1.12	3.93
	校舎5	S52.2	R	3	166	旧耐震	改修済		0.81	1.30
	校舎6	S56.3	R	3	55	旧耐震	改修済		0.81	1.30
	校舎7	S56.3	R	3	359	旧耐震	改修済		0.74	1.00
	校舎8	S56.3	R	3	546	旧耐震	0.76	3.53	-	-
池上中学校	体育館	S51.2	S	1	801	旧耐震	改修済		0.95	1.64
	校舎1	S48.3	R	3	1,334	旧耐震	改修済		0.79	1.40
	校舎2	S50.3	R	3	996	旧耐震	改修済		0.79	1.40
	校舎3	S55.2	R	3	2,157	旧耐震	改修済		0.92	1.07
	校舎4	S59.3	R	3	1,302	新耐震	-	-	-	-
	体育館	S37.3	S	1	678	旧耐震	改修済		1.61	2.94
	武道場	H3.3	R	1	604	新耐震	-	-	-	-
衣笠中学校	校舎1	S53.3	R	4	2,861	旧耐震	改修済		0.76	1.17
	校舎2	S53.3	R	4	2,599	旧耐震	改修済		0.81	1.27
	校舎3	S53.3	R	2	124	旧耐震	1.84	1.97	-	-
	校舎4	S56.2	R	4	980	旧耐震	改修済		0.73	1.10
	体育館	S54.2	S	1	866	旧耐震	0.73	1.42	-	-
	武道場	H4.3	R	1	577	新耐震	-	-	-	-
大矢部中学校	校舎1	S59.5	R	4	6,983	新耐震	-	-	-	-
	体育館	S59.11	S	1	873	新耐震	-	-	-	-
	武道場	H6.3	R	2	681	新耐震	-	-	-	-
大津中学校	校舎1	S54.11	R	4	4,055	旧耐震	改修済		0.79	1.33
	校舎2	S54.11	R	4	3,008	旧耐震	改修済		0.81	1.37
	校舎3	S56.3	R	3	1,109	旧耐震	改修済		0.72	1.07
	体育館	S55.3	S	1	864	旧耐震	改修済		1.19	2.15
	武道場	S62.3	S	2	668	新耐震	-	-	-	-
馬堀中学校	校舎1	S42.1	R	3	1,578	旧耐震	改修済		0.74	1.90
	校舎2	S43.3	R	3	669	旧耐震	改修済		0.74	1.90
	校舎3	S44.1	R	3	1,125	旧耐震	改修済		0.81	2.77
	校舎4	S49.3	R	3	1,665	旧耐震	改修済		0.75	1.97
	体育館	S37.3	S	2	648	旧耐震	改修済		1.11	1.55
浦賀中学校	校舎1	S45.11	R	4	1,367	旧耐震	改修済		0.95	1.80
	校舎2	S48.3	R	4	1,844	旧耐震	改修済		0.77	1.33
	校舎3	S51.3	R	3	1,621	旧耐震	改修済		0.74	1.13
	校舎4	S57.3	R	3	20	旧耐震	改修済		0.95	1.80
	校舎5	S57.3	R	3	833	新耐震	-	-	-	-
	校舎6	H19.3	S	3	1,499	新耐震	-	-	-	-
	体育館	S49.3	S	1	783	旧耐震	改修済		1.02	2.47
旧上の台中学校	校舎1	S55.3	R	4	2,983	旧耐震	改修済		0.78	1.27
	校舎2	S55.3	R	3	1,942	旧耐震	改修済		0.79	1.30
	校舎3	S55.3	R	2	242	旧耐震	1.84	2.00	-	-
	校舎4	S57.1	R	3	1,670	新耐震	-	-	-	-
	体育館	S56.2	S	1	871	旧耐震	改修済		1.18	2.15
鴨居中学校	校舎1	S47.3	R	4	1,039	旧耐震	改修済		0.74	1.30
	校舎2	S49.3	R	4	869	旧耐震	改修済		0.74	1.30
	校舎3	S56.2	R	3	2,552	旧耐震	1.17	1.30	-	-
	校舎4	S59.10	R	3	2,710	新耐震	-	-	-	-
	校舎5	S59.10	R	2	58	新耐震	-	-	-	-
	校舎6	S59.10	R	2	131	新耐震	-	-	-	-
体育館	S41.2	S	2	715	旧耐震	改修済		1.38	2.50	

学校名	建物	建築年月	構造	階数	面積[m <sup>2</sup> ]	区分	耐震診断		改修後	
							IS	q	IS	q
久里浜中学校	校舎1	S47.9	R	3	1,227	旧耐震	改修済		0.92	1.57
	校舎2	S49.3	R	3	1,273	旧耐震	改修済		0.92	1.57
	校舎3	S56.3	R	4	3,432	旧耐震	改修済		0.88	1.13
	校舎4	S63.3	R	3	822	新耐震	-	-	-	-
	校舎5	S63.3	R	3	1,168	新耐震	-	-	-	-
	体育館	S39.1	S	1	693	旧耐震	改修済		0.98	1.98
神明中学校	校舎1	S54.3	R	4	2,778	旧耐震	改修済		0.73	2.57
	校舎2	S54.3	R	4	2,049	旧耐震	改修済		0.71	2.50
	校舎3	S57.2	R	4	1,658	新耐震	-	-	-	-
	体育館	S55.3	S	1	866	旧耐震	改修済		1.18	2.15
	武道場	H8.3	R	2	687	新耐震	-	-	-	-
野比中学校	校舎1	S52.8	R	4	1,977	旧耐震	改修済		0.71	2.47
	校舎2	S52.8	R	4	1,530	旧耐震	改修済		0.77	2.70
	校舎3	S52.8	R	4	1,180	旧耐震	改修済		0.74	2.23
	校舎4	S52.8	R	2	83	旧耐震	0.64	2.23	-	-
	校舎5	S56.2	R	4	1,479	旧耐震	改修済		0.71	2.50
	体育館	S54.2	S	1	860	旧耐震	改修済		1.34	2.44
	武道場	H9.3	R	1	674	新耐震	-	-	-	-
北下浦中学校	校舎1	S42.8	R	3	1,097	旧耐震	改修済		0.71	2.43
	校舎2	S49.3	R	3	1,195	旧耐震	改修済		0.86	1.87
	校舎3	S51.3	R	3	2,129	旧耐震	改修済		0.77	1.20
	体育館	S39.2	S	1	604	旧耐震	改修済		1.01	3.10
長沢中学校	校舎1	S60.5	R	3	2,452	新耐震	-	-	-	-
	校舎2	S60.5	R	4	3,074	新耐震	-	-	-	-
	校舎3	S60.5	R	3	1,402	新耐震	-	-	-	-
	校舎4	S60.5	R	2	308	新耐震	-	-	-	-
	体育館	S61.2	R	2	907	新耐震	-	-	-	-
岩戸中学校	校舎1	S61.12	R	4	3,257	新耐震	-	-	-	-
	校舎2	S61.12	R	4	3,455	新耐震	-	-	-	-
	体育館	S62.3	R	2	1,419	新耐震	-	-	-	-
	武道場	S62.3	R	2	452	新耐震	-	-	-	-
長井中学校	校舎1	S56.11	R	4	3,863	旧耐震	0.83	1.53	-	-
	校舎2	S62.3	R	1	469	新耐震	-	-	-	-
	体育館	S42.1	S	1	701	旧耐震	改修済		0.75	1.36
	武道場	S62.3	R	2	565	新耐震	-	-	-	-
武山中学校	校舎1	S50.3	R	4	3,282	旧耐震	改修済		0.71	1.23
	校舎2	S54.2	R	3	1,253	旧耐震	改修済		0.74	2.60
	校舎3	S57.2	R	3	1,152	新耐震	-	-	-	-
	体育館	S52.2	S	1	787	旧耐震	改修済		0.81	1.47
	武道場	S62.3	R	1	533	新耐震	-	-	-	-
大楠中学校	校舎1	S56.3	R	3	1,422	旧耐震	0.88	1.07	-	-
	校舎2	S60.2	R	3	1,240	新耐震	-	-	-	-
	校舎3	S61.1	R	3	2,994	新耐震	-	-	-	-
	体育館	S40.2	S	1	621	旧耐震	改修済		0.75	1.36
	武道場	H2.3	R	2	679	新耐震	-	-	-	-
総合高等学校	校舎1	H14.10	R	3	2,408	新耐震	-	-	-	-
	校舎2	H14.10	R	3	16,382	新耐震	-	-	-	-
	校舎3	H17.3	R	2	1,335	新耐震	-	-	-	-
	校舎4	H20.3	S	2	304	新耐震	-	-	-	-
	校舎5	S59.10	R	3	4,974	新耐震	-	-	-	-
	体育館	H17.2	R	2	2,825	新耐震	-	-	-	-
ろう学校	校舎1	S50.3	R	3	1,730	旧耐震	改修済		0.80	1.90
	校舎2	S50.3	R	3	668	旧耐震	改修済		0.84	2.30
	体育館	S54.3	S	1	483	旧耐震	改修済		0.75	1.36
養護学校	校舎1	S62.3	R	1	3,636	新耐震	-	-	-	-
	体育館	S62.3	R	1	400	新耐震	-	-	-	-

学校名	建物	建築年月	構造	階数	面積[m <sup>2</sup> ]	区分	耐震診断		改修後	
							IS	q	IS	q
諏訪幼稚園	校舎1	H24.8	R	2	350	新耐震	-	-	-	-
大楠幼稚園	校舎1	S54.2	R	2	854	旧耐震	改修済		0.77	2.70