

【平成 29 年度合同点検結果】

安全対策を必要とする箇所数 (安全対策報告箇所)	4 1
ソフト対策で対応する箇所 (安全対策実施済 (その他要望) 箇所)	1 6
ハード対策で対応する箇所 (安全対策必要箇所)	2 5
平成 29 年度に対策を実施した箇所	8
平成 30 年度以降に対策を予定している箇所	1 7

【平成 28 年度合同点検結果】

安全対策を必要とする箇所数	5 3
ソフト対策で対応する箇所	1 9
ハード対策で対応する箇所	3 4
平成 28 年度に対策を実施した箇所	1 0
平成 29 年度に対策を実施した箇所	1 5
平成 30 年度以降に対策を予定している箇所	9

【平成 27 年度合同点検結果】

安全対策を必要とする箇所数	6 0
ソフト対策で対応する箇所	2 6
ハード対策で対応する箇所	3 4
平成 27 年度に対策を実施した箇所	7
平成 28 年度に対策を実施した箇所	1 6
平成 29 年度に対策を実施した箇所	7
平成 30 年度以降に対策を予定している箇所	4

【平成 26 年度合同点検結果】 ※平成 29 年度対策完了

安全対策を必要とする箇所数	5 1
ソフト対策で対応する箇所	2 6
ハード対策で対応する箇所	2 5
平成 26 年度に対策を実施した箇所	5
平成 27 年度に対策を実施した箇所	1 4
平成 28 年度に対策を実施した箇所	4
平成 29 年度に対策を実施した箇所	2

【平成 25 年度緊急合同点検結果】 ※平成 29 年度対策完了

安全対策を必要とする箇所数	1 3 7
ソフト対策で対応する箇所	8 4
ハード対策で対応する箇所	5 3
平成 25 年度に対策を実施した箇所	8
平成 26 年度に対策を実施した箇所	3 6
平成 27 年度に対策を実施した箇所	8
平成 28 年度に対策を実施した箇所	0
平成 29 年度に対策を実施した箇所	1

【平成 24 年度緊急合同点検結果】 ※平成 28 年度対策完了

安全対策を必要とする箇所数	1 9 8
ソフト対策で対応する箇所	4 7
ハード対策で対応する箇所	1 5 1
平成 24 年度に対策を実施した箇所	7 2
平成 25 年度に対策を実施した箇所	7 0
平成 26 年度に対策を実施した箇所	6
平成 27 年度に対策を実施した箇所	2
平成 28 年度に対策を実施した箇所	1

※ソフト対策…児童への交通安全指導など

ハード対策…路面標示の補修や交差点のカラー化など