

	内 容
発生時期	令和5年4月 11時00分頃
業 種	水道施設工事業
発生状況	後退したバックホウと工事車輛を誘導していた交通誘導員が接触し負傷した。
当該事業者の 今後の対策	【対策】 ・バックホウの誘導には専属の誘導員を配置する。 ・バックホウ、ダンプトラック等の死角検証を行い把握する。

	内 容
発生時期	令和6年3月 17時45分頃
業 種	建築工事業
発生状況	建物内作業で高所作業車を移動中、仮設スロープに片輪を乗り上げ、運転していた作業員と共に転倒し、足を挟まれ負傷した。
当該事業者の 今後の対策	【対策】 ・仮設スロープに乗り上げ防止の手すりの設置。 ・スロープを撤去するルールを定める。 ・スロープやバック走行は誘導員を配置する。