

	内 容
発生時期	令和7年4月 23時00分頃
業 種	水道施設工事業
発生状況	給水管接続替え工事中の掘削穴に通行人が転落した。
当該事業者の 今後の対策	【対策】 ・作業帯と通行路を明確に区別する。 ・掘削箇所には必ずカラーコーンを設置する。 ・一時的にカラーコーンを外した場合は、すぐに元の位置に戻す。 ・夜間工事ではカラーコーンに警告灯を付け、通行人に分かりやすくする。 ・交通誘導警備員による声掛けと付き添い誘導で安全に努める。